

BROCA PARA GRANITO MÁRMOL Y QUARZTONE



1 1/4"

Actualizado: 07.2015

Marca: _____

Groza

Referencia: _____

GBA

Código: _____

HDPRCHBROGRMAAZ11/4

Color distintivo del alma: _____


AZUL

Materiales a cortar: _____



Máquina: _____

Taladro



Refrigeración: _____


Estrictamente húmedo
usar de forma alternativa



Aplicaciones: _____

Perforar superficies

Elementos de protección y seguridad: _____



Velocidad angular aconsejada: _____

Giro máximo 11.000 - 11.500 R.P.M.

CONDICIONES PARA UN BUEN CORTE:

1. Disco seleccionado adecuadamente, según la superficie a cortar. Aunque a la vista todos los discos son iguales, existe un desarrollo y formulación independiente del segmento de acuerdo al material a cortar, velocidad de corte y duración de la herramienta.
2. El disco debe ser montado en una máquina que esté en perfectas condiciones de funcionamiento y mantenimiento. Debe tener rodamientos buenos, no puede tener vibración, etc.
3. Durante su operación, el disco debe estar refrigerado adecuadamente. El sobrecalentamiento del disco genera un mal corte, poca duración y daños en el alma.
4. La máquina debe ser operada por un trabajador experimentado en este tipo de labores.
5. El disco debe girar en la dirección adecuada, la cual está indicada en el mismo.

Página 1 de 1

Cumple con las Normas



Organization for the Safety of Abrasives

